




After Every Use - Después de cada uso

VIDEO
Daily Maintenance Summary
Resumen de mantenimiento diario



Clean Recovery Filters: Check, remove and clean the filters.
Limpiar filtro de recuperación: Verifique, retire y limpie los filtros.

Overall Daily Maintenance: After every use, dump and rinse recovery tank, clean the debris filters, squeegee, and hopper.

Mantenimiento diario general: Después de cada uso, vacíe y enjuague el tanque de recuperación, limpie los filtros de desechos, la boquilla y la tolva.



Clean Debris Hopper: Remove, empty and clean the hopper.
Limpieza de la tolva de desechos: retire, vacíe y limpie la tolva.



Store Cobi: Store squeegee and hopper in tank when done using.
Guardar Cobi: Al terminar, guarde la escobilla de goma y el recolector en el tanque.



Charge Cobi: Charge the battery and ensure battery is always on.
Cargar Cobi: Asegure una carga constante y el funcionamiento continuo de la batería.

After Weekly Use - Después del uso semanal


VIDEO
Weekly Maintenance Summary
Resumen semanal de mantenimiento



How to Clean the Filter: Inspect the filter and clean it by flushing water.
Cómo lavar el filtro: Limpie el exterior de la máquina con un aprobado limpiador.

Overall Weekly Maintenance: On a weekly basis, clean the cameras, sensors, side brushes, main brush, and undercarriage.

Mantenimiento semanal en general: Semanalmente limpie las cámaras, los sensores, los cepillos laterales, el cepillo principal y la superficie inferior.



How to Clean the Main Brush: Remove main brush, rinse and clean any debris wrapped around the brush.
Como limpiar el cepillo central: Remueva el cepillo central, enjuague y limpie cualquier residuo que se encuentre en el cepillo.



How to Clean Side Brushes: Remove side brushes, rinse and clean any debris wrapped around the brushes.
Como limpiar los cepillos laterales: Remueva los cepillos laterales, enjuague y limpие cualquier residuo que se encuentre en los cepillos.



Clean Sensors: Wipe the cameras, Lidar and cliff sensors with a dry microfiber cloth.
Limpie los sensores: Limpie las cámaras, los sensores Lidar y de desnivel con un paño de microfibra seco.

Need Assistance?

833-423-7626 | clientcare@icecobotics.com | icecobotics.com